


PLUMAS DE COMPROBAR DINA



Cómo utilizar las plumas de comprobar dina

Con estas plumas se comprobará el nivel del tratamiento en la gama de 38-40 dina.

1. Marcar una línea en el material que se va a comprobar.
2. Si después de cinco segundos la línea azul sigue siendo nítida y no se deshace, el material cuenta con un buen tratamiento y se ha asegurado que ésta es la cara tratada.
3. Si la línea comienza a formar gotas, el tratamiento del material no es bueno y la tinta no va a adherir bien al material.
4. Si se desaparece la línea, el tratamiento es pobre o se ha comprobado la cara del material sin tratamiento.

Cuando el servicio cuenta, cuenten con Grafitec.

Plumas que proveen resultados rápidos y efectivos

Las plumas de comprobar dina en la gama de 38 a 40 le permiten una revisión rápida de humectación y de tensión superficial, un paso importante en los procesos de impresión y recubrimiento.

Se usan estas plumas en plásticos y películas, incluyendo polietileno, poliéster, polipropileno y otros materiales no absorbentes tales como PVS y PVC. Se notará que su fórmula es más brillante y brinda resultados de marcado mejor definidos que la de otros fabricantes.

La revisión durante la marcha con nuestras plumas significa menos tiempo muerto y más confianza en la calidad de su tiraje de producción.

Embalaje

Caja de 12 plumas